

# 無機系塗料セラマック#1000AL


平成28年8月施工

大阪府池田土木事務所

稲津跨外点検討補修工事

3年後の状況（2019年10月25日撮影）

場所:大阪府豊中市浜2丁目



遮音壁補修工事



同上拡大

施工位置



施工前状況



ケレン状況



脱脂が重要



材料攪拌作業

1液性 攪拌を十分に



左側が補修塗済

右側は仕上げ(1日2コート塗装可能)



2日間で完成(今回、高所作業車2台使用できれば1日塗装完了も実現可能)

# 3年後の状況



令和元年10月25日撮影(小雨)



3年後の状況

左側は、未補修

セラマックス #1000ALの状況



3年経過状況においてもサビやすい

ボルト・ナット部に発錆なし